

## **ABSTRAK**

### **IDENTIFIKASI PROGRAM K3 PADA PEKERJAAN GEDUNG RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KOTA JAMBI**

M. Yasir Almuttaqin, Dibimbing oleh Pembimbing I\*) Marhadi, S.T, M.Si dan Pembimbing II\*) Annisaa Dwiretnani, S.T, M.T

Xv + 74 halaman, 3 gambar, 15 tabel, 2 lampiran

## **ABSTRAK**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah dianggap penting dalam aspek kegiatan operasi namun didalam pelaksanaannya masih saja ditemui hambatan serta kendala-kendala. Maka perlu adanya identifikasi faktor dan program K3 pada suatu proyek seperti yang terjadi pada gedung rumah susun kejaksaan tinggi kota jambi. Tujuan pada penilitian ini yaitu terfokus pada pelaksanaan program dan kendala yang terjadi dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini yaitu Evaluasi kinerja penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan bahwa penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi pembangunan Rumah susun Kejaksaan tinggi Kota Jambi terdapat beberapa penerapan program K3 yang belum terealisasi dengan baik, maka dari itu demi meningkatkan dan mewujudkan kinerja program K3 agar sesuai penerapannya di lapangan maka harus disediakan alat pelindung diri (APD) kepada para pekerja oleh perusahaan, dan memberikan informasi tentang K3 yang mudah dimengerti kepada para pekerja.

**Kata Kunci:** Identifikasi Resiko, K3, Proyek Pembangunan

## **ABSTRACT**

*IDENTIFICATION OF K3 PROGRAM IN JAMBI CITY HIGH AGO FAT BUILDING WORK*

*M. Yasir Almuttaqin, Supervised by Supervisor I\*) Marhadi, S.T, M.Si and Supervisor II\*) Annisaa Dwiretnani, S.T, M.T*

*Xv + 74 Pages, 3 Pictures, 15 Tables, 2 Attachments*

## **ABSTRACT**

*Occupational Safety and Health (K3) is considered important in aspects of operational activities, but in its implementation there are still obstacles and obstacles. So it is necessary to identify K3 factors and programs in a project such as what happened in the Jambi City High Prosecutor's Office apartment building. The aim of this research is to focus on the implementation of the program and the obstacles that occur in the implementation of Occupational Safety and Health (K3) on the Jambi City High Prosecutor's Office construction project. The results of this research, namely the performance evaluation of the implementation of the occupational safety and health program, show that the implementation of the occupational safety and health program in the Jambi City High Prosecutor's Office construction project, there are several K3 program implementations that have not been properly realized, therefore in order to improve and realize performance In order for the K3 program to be suitable for implementation in the field, the company must provide personal protective equipment (PPE) to workers, and provide information about K3 that is easy to understand to workers.*

**Keywords:** Risk Identification, K3, Development Projects